



LA CAMERA IPERBARICA IN SINTESI

L'ossigenoterapia iperbarica aumenta la pressione ambientale (equivalente a una profondità di 15 metri sotto il livello dell'acqua) per consentire ai pazienti di respirare l'ossigeno puro a pressione elevata e aumentarne la diffusione in tutti i tessuti. La camera iperbarica, un cilindro di acciaio lungo 6 metri ca. e con diametro di 2 ca., è stata realizzata in modo tale da permettere un facile accesso a pazienti portatori di handicap, carrozzine e barelle. Può contenere 12 ospiti più l'assistente sanitario accompagnatore, presente per tutta la durata del processo terapeutico.

COME FUNZIONA LA TERAPIA

Dopo una visita medica, il paziente accede al posto assegnatogli nella camera iperbarica. Chiuso il portello di accesso, inizia la compressione che dura 8-10 minuti; raggiunto il livello stabilito, l'assistente fa indossare delle apposite maschere. L'ossigeno viene respirato per 60 minuti, con un intervallo a metà processo di 5 minuti, durante il quale viene tolta la maschera. La stessa è rimossa a fine terapia, nel corso della riduzione di pressione, per permettere al paziente il ritorno alla pressione ambiente. Il tempo complessivo del trattamento è di 80-90 minuti. Dopo la terapia non si accusano condizioni di disagio: è possibile guidare e continuare la vita di tutti i giorni.

MODALITÀ DI ACCESSO ALLA TERAPIA

Per accedere all'Ossigenoterapia iperbarica è necessaria una visita preventiva d'idoneità, presentarsi con la seguente documentazione:

1. Impegnativa del Medico di Base o del Medico Specialista;
2. Rx Torace, con data non superiore a 6 mesi;
3. Elettrocardiogramma, con data non superiore a 6 mesi;
4. Esami ematochimici di routine;
5. Tutta la documentazione pregressa;
6. Documento d'identità;
7. Tessera sanitaria.

OGGETTI VIETATI

Per questioni di sicurezza è assolutamente proibito introdurre nella camera iperbarica i seguenti oggetti:

- accendini o generatori di fiamma;
- sigarette, elettroniche e non;
- apparecchiature elettriche o elettroniche;
- protesi acustiche;
- orologi non subacquei;
- penne stilografiche e pennarelli di qualsiasi tipo;
- armi;
- oggetti metallici di qualsiasi tipo;
- scaldini elettrici o a combustione;

È richiesta la completa disponibilità alle richieste del personale addetto al controllo.

COME VESTIRSI

Evitare l'uso di creme e prodotti cosmetici di qualsiasi tipo: fondotinta, rossetto, brillantina, creme emollienti e simili.

Consigliamo di utilizzare un vestiario adatto all'ambiente climatizzato, possibilmente in cotone o fibre naturali, lasciando all'esterno:

- indumenti in fibra sintetica (felpe, *pile*, ecc.);
- giacche, giubbotti e qualunque indumento ingombrante;
- ausili ortopedici (stampelle, ecc.);
- presentarsi privi di gioielli e oggetti preziosi;

Sarà possibile usufruire del guardaroba e di armadietti personali presenti all'interno del centro medico.

TEMPI DI ATTESA

- Visita iniziale: entro 24-48 ore;
- Inizio delle prestazioni OTI di routine (programmabili): entro una settimana dalla richiesta, escluso il sabato e i giorni festivi;
- Prestazioni di urgenza e/o emergenza (non programmabili): entro 3 ore successive alla richiesta;
- Garanzia di puntualità: il ritardo medio di attesa per trattamento rispetto all'orario programmato è di 10/15 minuti (periodo di rilevazione mensile).

ORARI DI APERTURA

Dal Lunedì al Venerdì :
ore 9:30-12:30 / ore 13:30-18

Il Centro chiude 2 settimane per riposo estivo; durante le festività è prevista la chiusura per un massimo di 3/4 giorni consecutivi.

Eventuali lavori di manutenzione che causino il fermo della camera iperbarica saranno riparati entro 24 ore, in modo da consentire la continuità terapeutica.

TARIFFE

Per le prestazioni in regime di accreditamento con il Servizio Sanitario Regionale è dovuta la sola quota di partecipazione alla spesa sanitaria (ticket), che deve essere versata secondo le norme vigenti e potrà essere pagata direttamente in sede.

Per le prestazioni non previste nel Sistema Sanitario Nazionale, si pagano anticipatamente cicli da 10 sedute.

CONTROINDICAZIONI

Prima di iniziare la terapia iperbarica i pazienti vengono sottoposti a un controllo medico che consente di valutare ogni caso ed eventualmente, in attesa di maggiori controlli, escludere dalla terapia tutti i soggetti in cui siano presenti le seguenti patologie:

- Broncopneumopatie croniche ostruttive di grado severo
- Episodi di pneumotorace spontaneo
- Asma severo
- Stato di male epilettico
- Patologie cardiache congestizie scompensate
- Gravi patologie dell'orecchio che non consentano adeguata compensazione
- Gravi forme di claustrofobia

CONTATTI E INFO

CE.M.I.S. srl
via Aurelia Ovest, 349 - 54100 Massa (MS)
fax 0585 83 72 03
info@iperbarica.com | www.iperbarica.com

Tel. 0585 83 41 41

Struttura accreditata con delibera Regione Toscana n° 5025 del 20/09/2005 e successive determinazioni.